02.04.2021 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул.Минская ,49) в период с 29.03.2021г. по 02.04.2021г.»

## Уважаемые жители дома!

В Вашем доме 29.03.2021г. по 02.04.2021г. проведены следующие работы:

- закреплены оторванные две секции ограждения придомовой территории дома.
- проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников, замена ламп и стартёров.
- в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации дома и выпусков в канализационные колодцы;
- проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев -2 шт. наружной канализации дома;
- проведено плановое обслуживание электрощитовой дома ( уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников , замена ламп и стартёров;
- в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков канализации дома и выпусков в канализационные колодцы;
- проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев -2 шт. наружной канализации дома . 15.03.21г- выполнены комплексные измерения и испытания силового электрооборудования дома;
- в паркинге дома проведена плановая очистка и промывка от песка и ила дренажных лотков и приямков;
- на кровле дома восстановлена нижняя петля на металлической входной двери в машинное помещение лифтов (сварка);
- в холлах 2-24 го этажа проведено плановое обслуживание распределительных этажных электрошкафов 46 шт (уборка пыли , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- в холле 15-го этажа дома устранена причина течи на лежаке спринклерной системы пожаротушения;
- в технической шахте 12-го этажа устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения верхней зоны №1;
- в подвале дома устранена причина течи на лежаке рециркуляции горячего водоснабжения верхней зоны;
- в холле 17-го этажа в светильнике освещения заменена лампа и стартёр;
- в технической шахте 2-го этажа устранена причина течи на врезке в стояк горячего водоснабжения №4;

- в местах общего пользования и технических помещениях дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;
- в паркинге дома проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;
- в паркинге дома -2 уровень на дренажном трубопроводе установлен развоздушивающий кран;
- в технической шахте в холле 3-го этажа устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения верхней зоны дома.