

02.04.2021 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Культуры 22 Б) в период с 29.03.2021г. по 02.04.2021г.»

Уважаемые жители дома!

В Вашем доме 29.03.2021г. по 02.04.2021г. проведены следующие работы:

- **корп.1, проведены работы по прочистке врезки в стояк горячего водоснабжения на кв.60;**
- **на придомовой территории , в местах общего пользования и технических помещениях дома корп.1,2 проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп и стартёров;**
- **в паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;**
- **проведено плановое обслуживание электрощитовых дома- 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах , подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);**
- **в подвале дома корп. № 1 ,корп.№2 проведена профилактическая прочистка и промывка лежаков внутридомовой канализации , выпусков в канализационные колодцы и очистка дренажных приемков -11 шт;**
- **проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 6 шт. наружной канализации дома корп. № 1, №2;**
- **заменены ручки на входной двери в помещение коменданта и на двери лифтового холла 4-го этажа,корп..1;**
- **в местах общего пользования и технических помещениях дома корп.1,корп.2 проведена плановая регулировка петель и доводчиков дверей;**
- **в паркинге дома проведена плановая очистка от песка и ила дренажных приемков -12 шт;**
- **в паркинге дома восстановлена (сварка) повреждённая решетка на дренажном приемке;**
- **в паркинге дома проведена плановая регулировка петель , доводчиков дверей и смазка замков;**
- **в подвале дома корп..№2 устранён засор бытовым мусором лежака внутридомовой канализации и выпуска в колодец;**
- **на поливочном выпуске в паркинге дома заменен кран ф1/2;**
- **корп .2, в холле 18-го этажа устранена причина течи на врезке в стояк холодного водоснабжения;**
- **корп. 1, в технической шахте 2-го этажа устранена причина течи на стояке горячего водоснабжения нижней зоны;корп.№2 в холлах 1,2,4,5,8,10-18,20-22-го этажа заменены плиты подвесных потолков – 45 мест;**
- **корп.1, заменён доводчик на входной двери-решётке со стороны лицевого фасада;**
- **в паркинге дома восстановлены (сварка) повреждённые решетки на пяти дренажных приемках;**
- **в бойлерной дома устранена причина течи на лежаке горячего водоснабжения нижней зоны;**

- в паркинге дома, для подключения ворот выполнен монтаж и подключение дополнительной розетки;
- в паркинге дома на поливочном выпуске заменен кран ф1.