

**22.06.2020 г. «Информация о работах, проведенных на доме (ул. Культуры, 22-В) в период с 15.06.2020 г. по 19.06.2020 г.»**

**Уважаемые жители дома!**

**В вашем доме с 15.06.2020 г. по 19.06.2020 г. проведены следующие работы:**

- Выполнены работы по ремонту лифтовых холлов грузового и пассажирских лифтов 11, 13 и 18-го этажа дома под.№1 (шпаклёвка, грунтовка и покраска стен);
- В лифтовых холлах 11, 13 и 18-го этажа, под.№1 по периметру лифтовых порталов установлен пластиковый уголок;
- Выполнены работы по ремонту надстройки над въездными воротами паркинга дома (поклейка пенополистирола, восстановление штукатурного слоя, покраска стен);
- На придомовой территории дома проведен покос травы на газонах и по периметру дома;
- На придомовой территории, в местах общего пользования и технических помещениях дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп и стартеров;
- В паркинге дома проведен плановый осмотр состояния светильников и замена ламп;
- Проведено плановое обслуживание электрощитовых дома - 2 шт. (уборка пыли в вводно-распределительных устройствах, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- Проведена профилактическая прочистка и промывка лотков и колодцев – 6 шт. наружной канализации дома под.№1-2 ;
- В котельной дома прочищены и промыты фильтры на обрате теплоносителя из теплообменника подогрева горячей воды верхней зоны Ø100фланцевый - 1 шт., на циркуляции горячего водоснабжения верхней зоны Ø11/4резьбовый -1 шт., на подаче холодной воды на котельную в т.ч. подогрев верхней зоны - Ø65фланцевый - 1 шт. фланцевый, на подаче холодной воды на подогрев нижней зоны Ø65-1 шт. фланцевый, на обрате отопления нежилых помещений Ø80фланцевый - 1 шт., на обрате отопления котельной Ø1"резьбовый - 1 шт.;
- На циркуляции горячего водоснабжения нижней зоны Ø1"резьбовый - 1 шт., на обрате теплоносителя из теплообменника подогрева горячей воды нижней зоны Ø100 фланцевый - 1 шт., на подаче холодной воды на подогрев нижней зоны - Ø65 фланцевый -2 шт.;
- В холлах 3-13 этажей дома под.№1 прочищены и промыты фильтры на рамках отопления квартир - Ø25резьбовые - 44 шт.;
- Под.№1 в холлах 2-22 этажей проведено плановое обслуживание распределительных этажных шкафов – 42 шт. (уборка пыли, подтяжка бандажей и болтов, обтяжка контактных соединений и пр.);
- Под.№1 в кабине грузового лифта заменена кнопка остановки - 22-й этаж.